

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»
СП «Шахта Комсомольская»

ПРИКАЗ

06 МАР 2026

№ ОРД-П/ВУ/КМ-26-252

г. Воркута

О выполнении мероприятий по улучшению условий труда и ознакомлении с картами специальной оценки условий труда работников АО «Воркутауголь» СП «Шахта Комсомольская»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", приказом № ОРД/ВУ/КМ-25-72 от 22.01.2025. «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда» на рабочих местах участка аэрологической безопасности (ВТБ), участка стационарных установок СП «Шахта Комсомольская» АО «Воркутауголь» была проведена специальная оценка условий труда, по результатам проведенных измерений комиссией был принят Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда от 24.02.2026.

На основании вышеизложенного,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам СОУТ Приложение № 1.
2. Руководителям участков аэрологической безопасности (ВТБ) и стационарных установок, специалисту по ОТ и ПБ закрепленному за СП «Шахта Комсомольская» (лицам их замещающих):
 - 2.1. Ознакомить работников с результатами оценки условий труда под подпись в листе ознакомления с картами СОУТ до 24.03.2026.
 - 2.2. Предоставить листы ознакомления с картами СОУТ специалисту по ОТ и ПБ АО «Воркутауголь», закрепленному за СП «Шахта Комсомольская» до 24.03.2026.
 - 2.3. Направить работников, не ознакомленных с картами специальной оценки условий труда, по выходу из отпуска (больничного листа и др.) к менеджеру отдела по работе с персоналом ООО «Воркутинская Управляющая Компания», для ознакомления под подпись с результатами оценки условий труда.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ОТ, ПБ и ПК закрепленного за СП «Шахта Комсомольская».

Директор СП «Шахта Комсомольская»



А.С. Панов

№	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
Участок аэрологической безопасности (ВТБ)					
1	02002092, 02002092А, Электрослесарь подземный (дежурный) 02002093, 02002093А, Электрослесарь подземный (дегазация) 02002094, 02002094А, Электрослесарь подземный АГЗ (ремонтная смена) 02002095, 02002095А, Электрослесарь подземный АГЗ (ремонтная смена) 02002096, 02002096А, Электрослесарь подземный АГЗ (ремонтная смена) 02002097, 02002097А, Электрослесарь подземный АГЗ (ремонтная смена) 02002098, 02002098А, Электрослесарь подземный АГЗ 02002100, 02002100А, Электрослесарь подземный АГЗ 02020207, Горный мастер (по газодинамическим явлениям, ремонтная смена) 02020108, Горный мастер (дегазация) 02020102, 02020102А, Горнорабочий подземный	Соблюдение пылегазового режима и выполнение противопылевых мероприятий	снижение содержания АПФД	Постоянно	Главный инженер
		Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума		
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды		
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		
		Соблюдение пылегазового режима и выполнение противопылевых мероприятий	снижение содержания АПФД		
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды		
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		
		Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума		
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды		
		Участок стационарных установок			
Главный скиповый подъем – угольный подъем					
4	02002001, Электрослесарь подземный 02002002, Горнорабочий подземный	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума	Постоянно	Главный механик

		Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих		
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену перегоревших ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды	Постоянно	Главный механик
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		
		Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума		
5	02002004, Машинист подъемной машины	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену перегоревших ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды	Постоянно	Главный механик
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		
		Скиповой ствол №1			
		Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих		
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену перегоревших ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды	Постоянно	Главный механик
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		
		Вспомогательный клетевой подъем			
		Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума		
7		Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	Постоянно	Главный механик
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить	оптимизация световой среды		

	регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации		
Главный водоотлив			
8	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума	Постоянно
	Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	
	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	
Вентиляционный ствол № 3			
9	02002014, Машинист подъемной машины	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	Постоянно
10	Все рабочие места	защита от воздействия вредных производственных факторов	Постоянно
			Главный механик
			Начальники участков