

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»
Структурное подразделение
«Сервисное предприятие Воркутинский механический завод»

ПРИКАЗ

15 . 12 . 2025 г.

№ ОРД-П/ВУ/ВМЗ-25 - 463

г. Воркута

О выполнении мероприятий по улучшению условий труда и ознакомление с картами специальной оценки условий труда работников СП «СП ВМЗ»


В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", с приказом директора СП «СП ВМЗ», СП «ВРП» АО «Воркутауголь» № ОРД-П/ВУ/ВРП-25-7 и ОРД-П/ВУ/ВМЗ-25-6, от 14.01.2025г. в июне-сентябре 2025 года была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах СП АО «Воркутауголь» "СП Воркутинский механический завод" Участка ремонта электрооборудования, цехе металлоконструкций, механосборочном цехе по результатам которой, экспертами ООО «ГорМаш-ЮЛ», был разработан перечень мероприятий по улучшению условий труда.

На основании вышеизложенного, для снижения влияния вредных производственных факторов на организм работающих, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по улучшению условий труда по Приложению №1 к данному приказу руководителей, а на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лиц их замещающих:
 - 1.1. по п.п. 1, 2, 13 – Главного энергетика, механика УРЭО;
 - 1.2. по п.п. 3-8, 13 – начальника ЦМК, механика УРЭО;
 - 1.3. по п.п. 9-12, 13 – начальника МСЦ, механика УРЭО.
2. Ведущему инженеру по ОТ и СОУТ:
 - 2.1. Ознакомить работников с результатами оценки условий труда под подпись до 12 января 2026 г.;
 - 2.2. Предоставить подписанные карты специальной оценки условий труда заместителю директора по ОТ, ПБ и ПК АО «Воркутауголь», закрепленного за СП «ВРП» до 12 января 2026г.;
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ОТ, ПБ и ПК АО «Воркутауголь» по СП «СП ВМЗ».

Директор

 В.Г. Фетисов

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ по СП «СП ВМЗ»

№ п/п	Номер и наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
Участок ремонта электрооборудования (УРЭО)						
1.	50-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик) 51-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик) 52-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик) 54-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик) 55-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик)	Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,.	Постоянно	Главный энергетик	
2.	53-2020/ВМЗ Машинист крана (крановщик)	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудового процесса,	Постоянно	Главный энергетик Механик участка	
Цех металлоконструкций (ЦМК)						
3.	59-2020/ВМЗ Заместитель начальника цеха 60-2020/ВМЗ, 60-2020/ВМЗ А Мастер	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	

№ п/п	Номер и наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
4.	61-2020/ВМЗ, Вальцовщик 62-2020/ВМЗ Вальцовщик 06002511 Вальцовщик 06002512 Вальцовщик 06002515 Сварщик арматурных сеток и каркасов 06002516 Сварщик арматурных сеток и каркасов 69-2020/ВМЗ Токарь	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярно замену негорящих ламп, очистку светильников Разработать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Оптимизация световой среды Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
5.	63-2020/ВМЗ Газорезчик	Выполнить ревизию (ремонт) общеобменной вентиляции в цехе Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
6.	64-2020/ВМЗ Сварщик арматурных сеток и каркасов 65-2020/ВМЗ Сварщик арматурных сеток и каркасов 06002513 Сварщик арматурных сеток и каркасов 06002514 Сварщик арматурных сеток и каркасов 67-2020/ВМЗ, 67-2020/ВМЗ А Слесарь-ремонтник	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
7.	68-2020/ВМЗ Стропальщик	Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха	

№ п/п	Номер и наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
8.	70-2020/ВМ3. Электросварщик ручной сварки	Выполнить ревизию (ремонт) общеобменной вентиляции в цехе Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
Механосборочный цех (МСЦ)						
9.	41-2020/ВМ3. Резьбонарезчик на специальных станках	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярно замену негорящих ламп, очистку светильников Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Оптимизация световой среды Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка Механик участка	
10.	44-2020/ВМ3, Фрезеровщик 06002517 Фрезеровщик	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярно замену негорящих ламп, очистку светильников Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Оптимизация световой среды Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
11.	46-2020/ВМ3. Электрогазосварщик ручной сварки	Выполнить ревизию (ремонт) общеобменной вентиляции в цехе Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	

№ п/п	Номер и наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
12.	47-2020/ВМ3. Электросварщик ручной сварки	Выполнить ревизию (ремонт) общеобменной вентиляции в цехе Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий. Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение уровня шума. Снижение тяжести трудоового процесса	Постоянно	Начальник цеха Механик УРЭО	
13	Все рабочие места	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия согласно Техническому регламенту ТР ТС 019/2011, в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредных производственных факторов	Постоянно	Главный энергетик, Начальник МСЦ, Начальник ЦМК	