

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»
СП «Шахта Воргашорская»

ПРИКАЗ

29.12.2023 г.

№ ОРД-П/ВУ/ВШ-23-1840

г. Воркута

О выполнении мероприятий по улучшению условий труда и ознакомлении с картами специальной оценки условий труда работников АО «Воркутауголь» СП «Шахта Воргашорская»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", с приказом директора СП «Шахта Воргашорская» № ОРД/ВУ/ВШ-20-1376 от 24.12.2020 г. была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах участка подготовительных работ № 1 СП «Шахта Воргашорская», согласно которой экспертами Воркутинского филиала ООО «ГорМаш-ЮЛ» был разработан перечень мероприятий по улучшению условий труда.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным начальника участка подготовительных работ № 1, № 2 главного механика СП «Шахта Воргашорская» по выполнению пунктов приложения № 1 к данному приказу в части контроля.

2. Начальникам участка (лицам их замещающих):


2.1. Ознакомить работников с результатами оценки условий труда под роспись в листе ознакомления с картами СОУТ до **29.01.2024 г.**

2.2. Предоставить листы ознакомления с картами СОУТ ведущему инженеру по ОТ и ПБ АО «Воркутауголь», закрепленному за СП «Шахта Воргашорская» до **29.01.2024 г.**

2.3. Направить работников, не ознакомленных с картами специальной оценки условий труда, по выходу из отпуска (больничного листа и др.) к менеджеру отдела по работе с персоналом ООО «Воркутинская Управляющая Компания», для ознакомления под подпись с результатами оценки условий труда.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ОТ, ПБ и ПК.

Директор СП «Шахта Воргашорская»



М.С. Галин

№	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный				
Участок по добыче угля № 7									
1	01002320. Машинист горных выемочных машин (ремонтная смена) 01002321. Машинист горных выемочных машин (смена по проходке) 01002323, 01002323А. Проходчик (смена по проходке) 01002324, 01002324А. Горнорабочий подземный (ремонтная смена) 01002325. Горнорабочий подземный (смена по проходке) 01002327. Проходчик с правом управления машиной с дизельным приводом 01002328, 01002328А. Электрослесарь подземный (смена по проходке) 01002329. Электрослесарь подземный (ремонтная смена) 01002330. Горный мастер	Соблюдение пылегазового режима и выполнение противопылевых мероприятий	снижение содержания АПФД	Постоянно	Начальник участка				
		Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	снижение уровня шума						
		Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	защита от переохлаждения работающих						
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проложить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды						
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума						
		2	01002322, 01002322.А. Проходчик (ремонтная смена) 01002326. Горнорабочий подземный с правом управления машиной с дизельным приводом			Соблюдение пылегазового режима и выполнение противопылевых мероприятий	снижение содержания АПФД	Постоянно	Начальник участка
						Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумо- и виброзащитных мероприятий	снижение уровня шума, локальной вибрации		
						Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	защита от переохлаждения работающих		
						Установить дополнительные источники искусственного освещения, проложить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	оптимизация световой среды		
						Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия виброакустических факторов		
3	01002326. Механик участка			Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	защита от переохлаждения работающих	Постоянно	Начальник участка		

		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов Предусмотреть помещения (ниши) для обогрева работающих	оптимизация световой среды снижение тяжести трудового процесса защита от переохлаждения работающих		
4	01002332. Начальник участка 01002333. Заместитель начальника участка	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия согласно Техническому регламенту ТР ТС 019/2011, в соответствии с Типовыми нормами	оптимизация световой среды защита от воздействия вредных производственных факторов	Постоянно Постоянно	Начальник участка Начальник участка
5	Все рабочие места				