

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Работникам, лицам, находящимся на территории структурных подразделений компании, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1.** Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества, приносить их на территорию предприятия. Проносить в подземные выработки табачные изделия и курительно-зажигательные (электронные) устройства, курить и пользоваться открытым огнем в горных выработках шахты, у устьев, выходящих на поверхность горных выработок, в надшахтных зданиях и сооружениях и на расстоянии менее 30 метров от них.
- 2.** Скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены.
- 3.** Проходить мимо нарушений и/или игнорировать опасные действия; не сообщать руководителям о нарушении требований безопасного труда.
- 4.** Выдавать задание, не определив безопасный способ выполнения работ. Приступать к работе, если не понятно, как выполнить ее безопасно, и не обеспечены требования безопасного труда.
- 5.** Находиться без средств индивидуальной защиты там, где их применение является обязательным.
- 6.** Перемещаться на оборудовании и механизмах, не предназначенных для перевозки людей, осуществлять переход через оборудование и механизмы в не предназначенных для этого местах.
- 7.** Выполнять горные работы в незакрепленном пространстве.
- 8.** Отключать защитную блокировку электрооборудования, машин и механизмов, вмешиваться в работу системы аэрогазового контроля.

**НАРУШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ.**

Если соблюдение правил невозможно, Работник (Подрядчик) обязан незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.