

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»
СП «Шахта Воркутинская»

ПРИКАЗ

30. 12.2025

№ ОРД-П/ВУ/ВК-25- 1544

г. Воркута

О выполнении мероприятий по улучшению условий труда и ознакомлении с картами специальной оценки условий труда работников АО «Воркутауголь» СП «Шахта Воркутинская»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", с приказом директора СП «Шахта Воркутинская» № ОРД/ВУ/ЗП-25-23/1 от 15.01.2025г., в ноябре 2025 года была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах СП АО «Воркутауголь» СП «Шахта Воркутинская», участка стационарных установок по результатам которой, экспертами ООО «ГорМаш-ЮЛ», был разработан перечень мероприятий по улучшению условий труда.

На основании вышеизложенного, для снижения влияния вредных производственных факторов на организм работающих, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по улучшению условий труда по Приложению №1 к данному приказу начальника участка стационарных установок, а на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лиц его замещающих.
2. Начальнику участка стационарных установок (лицам их замещающих):
 - 2.2. Ознакомить работников с результатами оценки условий труда под роспись в листе ознакомления с картами СОУТ до 21.01.2026 г.
 - 2.3. Предоставить листы ознакомления с картами СОУТ ведущему инженеру по ОТ и ПБ АО «Воркутауголь», закрепленному за СП «Шахта Воркутинская» до 21.01.2026 г.
 - 2.4. Направить работников, не ознакомленных с картами специальной оценки условий труда, по выходу из отпуска (больничного листа и др.) к менеджеру отдела по работе с персоналом ООО «Воркутинская Управляющая Компания», для ознакомления под подпись с результатами оценки условий труда.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ОТ, ПБ и ПК.

Директор СП «Шахта Воркутинская»



Э.А. Япиньш

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения Ответственные лица	Отметка о выполнении
Участок стационарных установок					
1	8-2020ВК Горнорабочий по ремонту горных выработок	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных и виброзащитных мероприятий	Снижение уровня шума, локальной вибрации	постоянно	
		Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих		
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Защита от переохлаждения работающих	Начальник участка	
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды		
2	9-2020ВК Горнорабочий подземный	Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	постоянно	
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды		
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	Начальник участка	
		Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих		
3	92-2020ВК Механик по стационарному оборудованию 93-2020ВК Механик по стационарному оборудованию	Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	постоянно	
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды		
Главный скиповой подъем					
4	1-2020/ВК Машинист подъемной машины 2-2020/ВК Машинист подъемной машины	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	постоянно	
		Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия согласно Техническому регламенту ТР ТС 019/2011, в соответствии Типовыми нормами	Защита от воздействия вредных производственных факторов		
5	4-2020ВК Электрослесарь подземный	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	постоянно	
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума		

6	5-2020ВК Электрослесарь подземный	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных и виброзащитных мероприятий	Снижение уровня шума	постоянно
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник участка
7	7-2020ВК Электрослесарь подземный	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	Снижение уровня шума	
		Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	постоянно
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	Начальник участка
Вентиляционный ствол № 5				
8	10-2020/ВК Машинист подъемной машины	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	Снижение уровня шума	постоянно
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов	Снижение тяжести трудового процесса, защита от воздействия шума	Начальник участка
		Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	
9	11-2020/ВК Электрослесарь подземный	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	постоянно
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник участка
Вентиляционный ствол № 7				
10	12-2020/ВК Машинист подъемной машины 13-2020/ВК Электрослесарь подземный	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	Снижение уровня шума	
		Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	постоянно
		Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник участка
Вентиляционный ствол № 8				
11	14-2020/ВК Машинист подъемной машины	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно
		Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	Начальник участка

15-2020/ВК Электрослесарь подземный	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	постоянно
12	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник участка
Вентиляционный ствол № 6			
16-2020/ВК Машинист подъемной машины	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно
13	Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	Начальник участка
17-2020/ВК Электрослесарь подземный	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	постоянно
14	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник участка
Породный подъем			
18-2020/ВК Электрослесарь подземный	Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Защита от переохлаждения работающих	постоянно
15	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Оптимизация световой среды	Начальник участка
Водоотлив			
19-2020/ВК, 19-2020/ВКА Электрослесарь подземный	Соблюдать графики ППР оборудования с проведением технических шумозащитных мероприятий	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно
16	Предусмотреть помещение (ниши) для обогрева работающих	Снижение уровня шума	постоянно
	Установить дополнительные источники искусственного освещения, проводить регулярную замену негорящих ламп, очистку светильников	Защита от переохлаждения работающих	Начальник участка
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха с соблюдением регламентированных перерывов, использовать средства малой механизации	Оптимизация световой среды	Начальник участка
Все рабочие места			
	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия согласно Техническому регламенту ТР ТС 019/2011, в соответствии Типовыми нормами	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно
		Защита от воздействия вредных производственных факторов	Начальник участка